

HD-Auto 600M

Hyundai

M Á Q U I N A P A R A S O L D A R

Máquina para proceso MIG/MAG, FCAW Y
ARC AIR, 3 fases 220/380/440V, 100% CT,
salida nominal 600 AMP.



Av. Perif. Pte. Manuel Gómez Morin 6380 Col,
Granja, 45010 Zapopan, Jal.
www.saltec-mexico.com.mx

KE-500M

Maraga

M Á Q U I N A P A R A S O L D A R

Máquina multiproceso GMAW, FCAW, GTAW, SMAW, 220V; 3 fases con alimentador externo, tecnología IGBT selector automatico de proceso, ARC-FORCE, 500 AMP.



Av. Perif. Pte. Manuel Gómez Morin 6380 Col,
Granja, 45010 Zapopan, Jal.
www.saltec-mexico.com.mx

Weld200

Xtools

M Á Q U I N A P A R A S O L D A R

Máquina con alimentación 110/220V; con un 60% de CT a 125 AMP y un 85% de eficiencia



Av. Perif. Pte. Manuel Gómez Morin 6380 Col,
Granja, 45010 Zapopan, Jal.
www.saltec-mexico.com.mx

Careta fotosensible o fija

¿Cuál es mejor?

fotosensible

- ✓ **Lente claro continuo;** permite ver la junta y posicionar el electrodo antes de iniciar el arco.
- ✓ **Alta eficiencia;** menor esfuerzo cervical (dolor de cuello) al no tener que cabecear continuamente.
- ✓ **Sombra variable regulable** (DIN 9 a 13); adaptable a procesos TIG, MIG/MAG o SMAW con una sola perilla.
- ✓ **Automática por sensores;** se oscurece en milisegundos al detectar el destello.

fija

- ✓ **Lente permanentemente oscuro;** obliga a levantar la careta para ver la pieza y posicionarse.
- ✓ **Manual;** requiere un cabeceo o el uso de la mano para bajar el visor antes de soldar.
- ✓ **Sombra fija;** exige cambiar el cristal físicamente si se pasa a un proceso de mayor o menor amperaje.
- ✓ **Menor rendimiento;** interrupciones constantes que ralentizan la producción y aumentan el cansancio físico.



Careta de 2 y 4 sensores

¿Cuál es mejor?

2 sensores

- ✓ Para trabajos ligeros y soldadura básica
- ✓ Detección de arco estándar, fácil de obstruir.
- ✓ Su respuesta en TIG puede ser deficiente en bajos amperajes
- ✓ Suelen ser más económicas



4 sensores

- ✓ Trabajos profesionales, industrial, posiciones difíciles y soldadura TIG
- ✓ Detección de arco continua y redundante, sin puntos ciegos
- ✓ Su respuesta en TIG es excelente y altamente sensible.
- ✓ Mayor inversión, pero justificada por la seguridad.



Careta Diamond Hyundai

C A R E T A P A R A S O L D A R

Careta de 4 sensores para soldar, esmerilar, corte común o con plasma, sombra del lente DIN 4/5-9, 9-13, con un tiempo de oscurecimiento 1/30.000s con batería remplaceable



Av. Perif. Pte. Manuel Gómez Morin 6380 Col,
Granja, 45010 Zapopan, Jal.
www.saltec-mexico.com.mx

Careta Pro Helm

CAT

C A R E T A P A R A S O L D A R

Careta de 4 sensores de arco con ajuste de Delay y sensibilidad, sombra variable de DIN 5-9/9-13 velocidad de 1/30000s de oscurecimiento



Av. Perif. Pte. Manuel Gómez Morin 6380 Col,
Granja, 45010 Zapopan, Jal.
www.saltec-mexico.com.mx

Careta Fire Pacific Standard

C A R E T A P A R A S O L D A R

Careta de 2 sensores de alta sensibilidad con tecnología truecolor 1/15000s velocidad de oscurecimiento automatico, con sombra ajustable DIN 9-13



Av. Perif. Pte. Manuel Gómez Morin 6380 Col,
Granja, 45010 Zapopan, Jal.
www.saltec-mexico.com.mx

Careta WM30/2 Energy

C A R E T A P A R A S O L D A R

Careta de 2 sensores fotosensible con sombraa DIN 11, oscurecimiento de 1/15000s con un visor de 90x35mm



Av. Perif. Pte. Manuel Gómez Morin 6380 Col,
Granja, 45010 Zapopan, Jal.
www.saltec-mexico.com.mx

Careta Soccer 380

Maraga

C A R E T A P A R A S O L D A R

Careta para soldar SMAW/ MIG/ MAG/ MMA/PAC /PAW
de 2 sensores sombra del lente DIN 9-13 tiempo de
oscurecimiento 1/15.000s



Av. Perif. Pte. Manuel Gómez Morin 6380 Col,
Granja, 45010 Zapopan, Jal.
www.saltec-mexico.com.mx

Careta MS402-1

Gladiator

C A R E T A P A R A S O L D A R

Careta de 2 sensores con visión a color 1/15000s
velocidad de oscurecimiento automatico, sombra
DIN 3-11



**Av. Perif. Pte. Manuel Gómez Morin 6380 Col,
Granja, 45010 Zapopan, Jal.
www.saltec-mexico.com.mx**



OFERTAS DISPONIBLES DURANTE TODO
EL MES DE OCTUBRE O AGOTAR EXISTENCIAS.

MÁS INFORMACIÓN



COTIZA EN WHATSAPP
(33)28373771

Lateral Periférico Manuel Gómez Morín # 6380
Col. Ciudad Granja, Zapopan , Jalisco

(33)31252577 - (33)24641404



saltec-mexico.com.mx
contactenos@saltec-mexico.com.mx