

Indicadores de temperatura



Indicadores de temperatura garantizados con solo 1% de variación en la temperatura indicada. Libres de Plomo y Azufre. Algunos de los cientos de usos son: Determinar la temperatura de la superficie del metal que se está soldando, incluyendo precalentamiento, post-calentamiento, revelado de esfuerzos y recocido. Determinar la temperatura de operación de rodamientos, transformadores, trampas de vapor, moldes, motores, computadoras, componentes electrónicos, sistemas hidráulicos, planchas e intercambiadores de vapor.

Cada crayón esta marcado con el número de lote para poder rastrearlo. Es muy sencillo de usar, simplemente marque la superficie, el crayón dejará una marca que se fundirá cuando la pieza alcance la temperatura seleccionada.



No. de parte	Descripción	No. de parte	Descripción
LAC*0125F-0052C	Marcador de temperatura para 0125F/0052C	LAC*0450F-0232C	Marcador de temperatura para 0450F/0232C
LAC*0150F-0066C	Marcador de temperatura para 0150F/0066C	LAC*0500F-0260C	Marcador de temperatura para 0500F/0260C
LAC*0175F-0079C	Marcador de temperatura para 0175F/0079C	LAC*0550F-0288C	Marcador de temperatura para 0550F/0288C
LAC*0200F-0093C	Marcador de temperatura para 0200F/0093C	LAC*0575F-0302C	Marcador de temperatura para 0575F/0302C
LAC*0225F-0107C	Marcador de temperatura para 0225F/0107C	LAC*0600F-0316C	Marcador de temperatura para 0600F/0316C
LAC*0250F-0121C	Marcador de temperatura para 0250F/0121C	LAC*0650F-0343C	Marcador de temperatura para 0650F/0343C
LAC*0275F-0135C	Marcador de temperatura para 0275F/0135C	LAC*0700F-0371C	Marcador de temperatura para 0700F/0371C
LAC*0300F-0149C	Marcador de temperatura para 0300F/0149C	LAC*0800F-0427C	Marcador de temperatura para 0800F/0427C
LAC*0325F-0163C	Marcador de temperatura para 0325F/0163C	LAC*1000F-0538C	Marcador de temperatura para 1000F/0538C
LAC*0350F-0177C	Marcador de temperatura para 0350F/0177C	LAC*1100F-0593C	Marcador de temperatura para 1100F/0593C
LAC*0375F-0191C	Marcador de temperatura para 0375F/0191C	LAC*1150F-0621C	Marcador de temperatura para 1150F/0621C
LAC*0400F-0204C	Marcador de temperatura para 0400F/0204C	LAC*1300F-0704C	Marcador de temperatura para 1300F/0704C

Para consultar otra temperatura
y existencia favor de comunicarse
con su agente de ventas

